

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 关岭清能沿海高速互通区光伏发电项目、白海南光伏电站、编号: ZHJL-YHGS-BK-01

施工单位	江苏中电建设工程有限公司	监理单位	正衡
检查时间	2019.12.16	检查地点	南流光伏电站现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场完成的管桩基础进行检查。		
存在问题	1. 个别桩桩位误差超出规范要求。 2. 少部分桩垂直度超出规范及设计要求 3. 个别桩顶水平超出规范要求		
整改要求	1. 对桩位误差较大、垂直度超出要求的桩进行调直。 2. 后续桩基施工中严格控制桩顶标高。		
检查人	郭俊忠	施工项目部 签收人/日期	王董
整改情况	已按要求完成整改。 整改负责人: 吉祥, 2019.12.17		
复查意见	复查基本合格 复查人: 郭俊忠, 2019.12.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡清能沿海高速互通区光伏发电项目、白蒲南池村 编号: ZHJL-YHGS-PK-02

施工单位	江苏中压建设工程有限公司	监理单位	正德了.
检查时间	2017.12.25.	检查地点	南池村施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对近期完成桩基的管桩基础进行检查.		
存在问题	1. 个别桩基础垂直度、桩基定位偏差较大 2. 局部桩顶标高控制不严格误差较大.		
整改要求	已下发整改通知单, ZHJL-YHGS-PK-001.		
检查人	郭俊忠	施工项目部 签收人/日期	王董. 2017.12.25.
整改情况	已完成整改. 整改负责人: 吉祥, 2017.12.27		
复查意见	复核合格 复查人: 郭俊忠 2017.12.29.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡港能沿海高速互通区光伏发电项目, 有海有光伏 编号: ZHJL-YHGS-PV-003

施工单位	江苏中压建设工程有限公司	监理单位	正衡
检查时间	2018.01.03	检查地点	南沈灶施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场支架柱脚板焊接.		
存在问题	1. 有少部分立柱不垂直. 2. 焊口不平直. (电流过大) 3. 焊口不饱满. 4. 有咬边现象.		
整改要求	已下发整改通知单, ZHJL-YHGS-PV-001.		
检查人	郭俊岩	施工项目部 签收人/日期	老祥 2018.01.04
整改情况	已按要求整改完成. 整改负责人: 王立山 2018.1.6		
复查意见	复查合格 复查人: 郭俊岩 2018.01.08		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。