

监理检查记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号: 010

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.1.2	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主接地网扁钢焊接施工		
存在问题	主接地扁钢与接地极搭接长度不足		
整改要求	按照规范要求焊接		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	谢明
整改情况	整改完成 整改负责人: 谢明 日期: 2018.1.2		
复查意见	整改完成, 符合要求 复查人: 孔令才 日期: 2018.1.2		