

监理检查记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编号: 012

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.7	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、箱逆变基础模板拆除 2、个别施工人员安全帽佩戴不规范		
存在问题	1、基础立柱局部有麻面, 不影响工程质量 2、个别施工人员安全帽佩戴不规范		
整改要求	1、要求施工单位及时抹平处理 2、做好安全文明施工, 正确佩戴安全帽		
检查人	朱易兵	施工项目部 签收人/日期	郭峰
整改情况	郭峰 整改负责人: 郭峰 日期: 2018.1.7		
复查意见	符合要求 复查人: 朱易兵 日期: 2018.1.8		