




监理检查记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号: 013

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.1.8	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 区支架安装		
存在问题	施工人员登高作业未系安全绳, 存在跌落隐患		
整改要求	高处作业必须系带安全绳, 做好安全措施。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	 2017.1.8
整改情况	 整改负责人:  日期: 2017.1.8		
复查意见	经复查, 已采取相应安全措施, 达到了规范要求。 复查人:  日期: 2018.1.8		