

监理检查记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号: 014

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 1. 10	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	旱地区域檩条安装施工		
存在问题	檩条螺栓缺失		
整改要求	按设计要求补齐螺栓		
检查人	李子峰	施工项目部 签收人/日期	谢冲. 2018.1.11
整改情况	整改完成 整改负责人: 谢冲 日期: 2018.1.11		
复查意见	复查人: 李子峰 日期: 2018.1.11		