






监理检查记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号: 005

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.25	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、1#、2#、3#箱逆变基础梁板柱钢筋绑扎 2、1#、2#、3#箱逆变基础梁板柱模板支护		
存在问题	1、保护层厚度不足 2、钢筋搭接长度不合规范		
整改要求	按照规范增加保护层厚度、增加搭接长度		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.12.25
整改情况	 整改负责人:  日期: 2017.12.25		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.12.25		