

# 监理检查记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编号: 007

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 羲和太阳能电力有限公司                                                                         | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.12.29                                                                          | 检查地点            | 光伏场区           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、1#、2#、3#箱逆变基础梁板柱模板支护。                                                             |                 |                |
| 存在问题      | 模板上方清理不干净<br>模板下方支固不牢靠                                                              |                 |                |
| 整改要求      | 清除模板上异物<br>加固模板支座                                                                   |                 |                |
| 检查人       | 朱易兵                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 甄保伟            |
| 整改情况      | 整改完毕<br><br>整改负责人: 甄保伟 日期: 2017.12.29                                               |                 |                |
| 复查意见      | 检查合格<br><br>复查人: 朱易兵 日期: 2017.12.29                                                 |                 |                |