

监理检查记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编号: 009

施工单位	羲和太阳能电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.31	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主接地网接地沟挖沟		
存在问题	接地沟深度不够, 未满足施工要求		
整改要求	按设计要求开挖接地沟深度		
检查人	朱号兵	施工项目部 签收人/日期	甄保伟
整改情况	整改完成 整改负责人: 甄保伟 日期: 2018.1.2		
复查意见	整改完成 复查人: 朱号兵 日期: 2018.1.2		