

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州超威电力有限 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	电建集团贵州工程公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.19		检查地点	2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查2#屋面支架、导轨安装情况			
存在问题	1. 支架安装钻孔产生的铁屑未及时清理 2. 导轨包装材料塑料带未清理			
整改要求	1. 产生的铁屑及时清理, 对生锈部位进行除锈并涂防锈漆。 2. 要求屋面垃圾及时清运。			
检查人	王道春	施工项目部 签收人/日期	陶祥博	
整改情况	已整改 整改负责人: 陶祥博 日期 2018.01.19			
复查意见	经检查, 已完成上述问题整改。 复查人: 王道春 日期 2018.1.19			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建