


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州超威电力有限 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0202-009

施工单位	电建集团贵州工程公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 3 月 22 日		检查地点	厂区 2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	我监理部对现场安全文明施工现象进行专项检查			
存在问题	1. 屋面吸烟过多, 烟头随处乱塞 2. 各施工垃圾未及时清理 3. 部分屋面未见配消防措施 			
整改要求	1. 对屋面吸烟现象进行处罚, 严禁再次出现, 并将导轨中烟头及时清理干净 2. 现场安全配套措施必须到位 3. 施工垃圾, 需做到每日完成施工, 所产生的垃圾及时清运			
检查人	王通青		施工项目部 签收人/日期	陶祥海
整改情况	已整改 整改负责人: 陶祥海 日期: 2018.3.23			
复查意见	经复检, 厂区内垃圾已安排人员清理, 还存在部分烟头未清理 复查人: 王通青 日期: 2018.3.24			

 池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
 监理项目部