

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 00

施工单位	江苏华翔控股股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.3		检查地点	1# 屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 对 1# 屋面支架安装、安全设施巡视 2. 对现场人员安全防护进行排查。			
存在问题	现场吊装未设安全警戒线			
整改要求	对现场安全防护设施进行添加。			
检查人	苏伟	施工项目部 签收人/日期	张海波 2017.12.3	
整改情况	已对主厂房安全现场进行整改。 已加强现场安全防护措施。 整改负责人: 张海波 日期 2017.12.3.			
复查意见	合格 复查人: 苏伟 日期 2017.12.3.			