

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	江苏华翔控股股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.24		检查地点	1# 屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对厂房屋顶导轨安装现场巡视检查			
存在问题	现场施工人员不在屋面做防护,乱丢烟头。			
整改要求	对施工人员进行安全教育及文明施工培训			
检查人	孙永刚	施工项目部 签收人/日期	张海波 2017.12.24	
整改情况	已对现场施工人员进行安全教育培训。 整改负责人: 张海波 日期 2017.12.24			
复查意见	合格 复查人: 孙永刚 日期 2017.12.24			