

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 005

施工单位	江苏华翔控股股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.31		检查地点	1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对主房屋面施工进行巡视检查			
存在问题	脚手架顶原有脚踏板被风吹走。			
整改要求	立即对脚手架进行检查,并立即对脚手架上下所有杆件进行绑扎固定。			
检查人	苏伟	施工项目部 签收人/日期	张海波 2017.12.31	
整改情况	已牢固现场主扶梯安全隐患及才板牢固作			
	整改负责人: 张海波 日期 2017.12.31			
复查意见	合格			
	复查人: 苏伟 日期 2017.12.31			