

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 006

施工单位	江苏华翔控股股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.7		检查地点	1#2#3#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对 1#2#3# 屋面彩钢瓦情况巡视。			
存在问题	彩钢瓦过多无法施工, 影响工期。			
整改要求	1、~清除			
检查人	李伟	施工项目部 签收人/日期	张海波 2018.1.7	
整改情况	已分配施工人员进行屋面除雪工作。			
	整改负责人: 张海波 日期 2018.1.7.			
复查意见	合格			
	复查人: 李伟 日期 2018.1.7			