

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 008

施工单位	江苏华翔科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.21		检查地点	2#厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对2#厂房附近电缆沟进行巡视检查。			
存在问题	电缆沟深度不符。			
整改要求	要求电缆沟深度须80cm以下。			
检查人	马伟	施工项目部 签收人/日期	张梅珏 2018.1.21	
整改情况	已加深电缆沟深度,并后续填沙盖砖。 整改负责人: 张梅珏 日期: 2018.1.21.			
复查意见	合格 复查人: 马伟 日期: 2018.1.21			