

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 009

施工单位	江苏华翔控股股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.28		检查地点	1#2#3#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对3个屋面以流箱电装进行巡视检查、			
存在问题	发现施工人员现场作业时未戴安全帽及施工过程中在屋面抽烟。			
整改要求	针对以上情况施工单位要求施工单位立即对施工人员进行培训。 监理单位对施工单位进行罚款处理。			
检查人	姜伟	施工项目部 签收人/日期	张海波 2018.1.28	
整改情况	已对现场施工人员进行施工安全文明培训。 整改。			
复查意见	整改负责人: 张海波 日期 2018.1.28 复查人: 姜伟 日期 2018.1.28			