

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号： 008

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.21	检查地点	2#厂房南侧基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对2#厂房南侧一二次基础进行巡视检查。		
存在问题	基础下方积水太深。		
整改要求	要求你单位立即对基础内积水进行排水处理。		
检查人	马伟	施工项目部 签收人/日期	宋磊 2018.1.21
整改情况	已用水泵排水 整改负责人：李金宗 日期 2018.1.21		
复查意见	合格 复查人：马伟 日期 2018.1.21		