

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	兴润建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.17		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况			
存在问题	1、施工现场屋面临边、窗户洞口安全防护不到位 2、屋面采光带及楼梯平台钢板未固定牢靠 3、施工现场有烟头			
整改要求	1、屋面临边、窗户洞口有效安全防护需完善 2、屋面采光带及楼梯平台钢板尽快固定，及时消除安全隐患 3、禁止烟火进入现场，违者罚款			
检查人	陈殿虎 程泉雄		施工项目部 签收人/日期	杨国亮 2017.12.17
整改情况	已整改 整改负责人: 李少华 日期 2017.12.20			
复查意见	1. 屋面临边已防护. 2. 楼梯钢板固定. 3. 已进行安全教育 复查人: 陈殿虎 日期 2017.12.21			