

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 华锐风电大重曲轴 1.5 兆瓦光伏项目

编号: HKPD-02

| | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 施工单位 | 衡水衡辉太阳能安装工程有限责任公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2018.1.5 | 检查地点 | 袁林区 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 机械运转正常, 临时用电管理 施工人员防护器具齐全 | | |
| 存在问题 | 1. 防坠器安装固定点不牢固 2. 模板加固不到位 7轴 3. 4轴 钢筋与模板无保护层 | | |
| 整改要求 | 1. 防坠器加固与爬梯上口底部 2. 重新加固模板 7轴 3. 增加保护层垫片 4轴 | | |
| 检查人 | 李金涛 | 施工项目部 签收人/日期 | 李金涛 2018.1.5 |
| 整改情况 | 整改完成 | 整改负责人/日期 | 李金涛 2018.1.5 |
| 复查意见 | 整改完毕 | 复查人/日期 | 李金涛 2018.1.5 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。