

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号: 001

施工单位	汉新邢台新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理
检查时间	2018 年 1 月 10 日	检查地点	纬纵厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场吊装作业进行检查。		
存在问题	1. 组件吊装时, 个别工人未带安全帽; 2. 组件吊装启动时, 个别工人站在组件吊装位置下。		
整改要求	1. 施工作业时必须佩戴安全帽; 2. 组件吊装启动时, 严禁下方站人;		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	许立坡
整改情况	按要求已整改 整改负责人: 许立坡 日期 2018.1.10		
复查意见	经复查, 已整改 复查人: 张金星 日期 2018.1.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号: 002

施工单位	汉新邢台新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理
检查时间	2018 年 1 月 13 日	检查地点	纬纵厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查瓦夹安装质量		
存在问题	1. 梯型瓦夹粘接处有个别未用酒精擦拭干净; 2. 梯型瓦夹抹胶厚度, 偏差较大; 3. 梯型瓦夹粘胶排列有个别偏差;		
整改要求	1. 梯型瓦夹粘接处必须擦干净; 2. 梯型瓦夹抹胶厚度不得超过规定要求; 3. 梯型瓦夹必须排列整齐;		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	许之坡
整改情况	按: 整改. 整改负责人: 许之坡 日期 2018.1.13		
复查意见	经复查, 整改. 复查人: 张金星 日期 2018.1.13		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号: 003

施工单位	汉新邢台新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理
检查时间	2018 年 1 月 15 日	检查地点	纬纵厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装质量		
存在问题	1. 组件表面个别有刮痕现象; 2. 组件边压块及个别未压到位; 3. 组件安装排列有个别偏差不整齐;		
整改要求	1. 尽量避免再次出现刮痕现象; 2. 组件边压块应按要求全部压到位; 3. 组件安装必须排列整齐不允许偏差;		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	许文坡
整改情况	整改已落实。 整改负责人: 许文坡 日期 2018.1.16		
复查意见	符合要求。 复查人: 张金星 日期 2018.1.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

