

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号: 06

施工单位	湖南力峰建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 04 月 19 日	检查地点	一标段光伏区 (衡东县草市镇马脑寨)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对一标段光伏区(衡东县草市镇马脑寨)区域一接地沟开挖进行抽检。		
存在问题	一标段区域一接地沟深度部分达不到设计要求		
整改要求	深度要符合设计要求,土层厚的区域需尽量往深挖;有岩石的区域一定要挖到岩石层为止。		
检查人	王洪伟	施工项目部 签收人/日期	徐军 2018.04.20
整改情况	对以上问题已整改。 整改负责人: 徐军 日期 2018.04.21		
复查意见	经复查, 符合设计标准 复查人: 王洪伟 日期 2018.04.22		