

监理检查记录表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：12

施工单位	湖南力峰建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年7月15日	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆、接地沟回填前的盖砖验收		
存在问题	无		
整改要求	合格		
检查人	李强 2018.07.15.	施工项目部 签收人/日期	李强 2018年7月16日
整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	无 复查人： 日期		