

监理检查记录表

工程名称：合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目 编号：001

施工单位	安徽力合电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 1. 15	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	冬季安全检查		
存在问题	1、现场未搭设脚手架 2、近日雨雪较多，场区内道路及屋面比较滑 3、现场施工用电存在乱拉乱扯现象 4、吊装作业未设置警戒线		
整改要求	1、已按要求搭设脚手架 2、提供冬雨季节施工方案，在现场铺设毛毡等防滑措施 3、遵循“一机一闸一箱一漏原则” 4、吊装时按要求设置警戒线，并配备专职指挥人员		
检查人	韩炬业	施工项目部 签收人/日期	余海波
整改情况	已按要求整改 整改负责人：余海波 日期：2018.1.15		
复查意见	整改合格 复查人：韩炬业 日期：2018.1.15		