

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号: JXMB-002

施工单位	安徽力合电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 1 月 27 日	检查地点	力源电力设备有限公司厂区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1.检查施工作业人员的的安全隐患; 2.检查雨雪天气后施工情况;		
存在问题	1、 施工人员高空作业未按规定合理佩戴安全带; 2、 部分施工人员未佩戴安全帽; 3、 施工方设置的爬梯不符合相关规范要求;		
整改要求	要求施工现场技术负责人加强现场管理; 整改时间必须在规定时间内完成, 整改结束后及时上报监理项目部进行验收;		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.01.28
整改情况	按要求整改 整改负责人:  日期 2018.01.31		
复查意见	已整改 复查人:  日期 2018.01.31		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建