

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房 1.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-TWZHH-JCJLB-005

施工单位	品科电力科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.11		检查地点	22 号厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	安装组件前检查支架。			
存在问题	压块安装不到位。螺栓螺母到位。			
整改要求	按规范进行整改。			
检查人	张元林 邵江雷	施工项目部 签收人/日期	张政华 3月11日	
整改情况	整改中 整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。