

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房 1.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-TWZH-JCJLB-003

施工单位	晶科电力科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.2.1		检查地点	22 号厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	到场压块是否合格、是否符合图纸要求			
存在问题	无			
整改要求				
检查人	柳 召 雷	施工项目部 签收人/日期	廖 继 昌	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。