

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶光伏发电项目

施工单位	晶科电力科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2019.3.6		检查地点	设备基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	钢筋规格、绑扎方式。 支架位置是否按照图纸要求。			
存在问题	支架平整度欠佳。			
整改要求	予现场要求整改。			
检查人	段云林 郝乃雷		施工项目部 签收人/日期	夏延昌
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。