

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房 1.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	品科电力科技股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.24		检查地点	22 号厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查浇筑混凝土墩模具、钢筋架绑扎是否紧固, 检查混凝土墩两两之间的距离是否规格, 要求横平竖直			
存在问题	无			
整改要求				
检查人	段光林 郁乃雷		施工项目部 签收人/日期	廖维易
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。