

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW

全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-JCJL-009

施工单位	江苏滨城电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.18		检查地点	鱼塘区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	一次及二次柜接线安装			
存在问题	施工人员未佩戴绝缘手套及绝缘鞋, 柜内未配备灭火器材, 柜内墙壁未挂标识标语。			
整改要求	要求总包方将以上问题全部落实到位, 现场停止施工, 没有的赶紧采购。			
检查人	王朝焱	施工项目部 签收人/日期	赵然 2018.6.18	
整改情况	已购买。 整改负责人: 文小红 日期 2018.6.18			
复查意见	已放入现场。 复查人: 秦福章 日期 2018.6.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。