

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹

北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-JCJL-003

施工单位	江苏滨城电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 10 号	检查地点	一般农田区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对一般农田区接地施工进行检查		
存在问题	接地焊接处沥青漆出现油面扩散现象 个把接地极未做沥青漆防腐处理 		
整改要求	符合设计图纸要求		
检查人	王朝煜	施工项目部 签收人/日期	宋取荣 2018.4.10
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。