

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-34- 001

施工单位	抚州市中海建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.13	检查地点	七堡村光伏扶贫电站光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	设备运行正常.临时用电符合规范 项目部安排专人对施工现场进行定期检查.		
存在问题	1. 支架连接件镀锌层有损坏 2. 螺栓连接不符合规范要求		
整改要求	1. 镀锌层损坏的必须重新处理 2. 螺栓连接施工一定要规范		
检查人	张明成	施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.13
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.14		
复查意见	整改完成 复查人: 张明成 日期: 2018.01.15 		