

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-30-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.12	检查地点	东坑村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	设备运转正常,临时用电规范,项目部安排专人对现场施工进行检查.			
存在问题	1. 压块与组件间的间隙过大 2. 立柱的垂直度不符合要求;			
整改要求	1. 调整压块与组件间的间隙,符合规范要求 2. 调立柱的垂直度符合要求			
检查人	张明发		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.12
整改情况	已整改			
复查意见	整改完成 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.13 复查人: 张明发 日期: 2018.01.14			

