

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-31-00/

施工单位	抚州市中海建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.13	检查地点	井垅村光伏扶贫电站光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	设备运行正常,临时用电符合规范要求 项目部安排专人对现场施工进行检查		
存在问题	1. 基座定位偏差过大 2. 支架连接件表面镀锌层损坏		
整改要求	1. 基座定位偏差要符合要求 2. 镀锌层损坏的要重新做防腐防锈处理		
检查人	张mx 同	施工项目部 签收人/日期	熊志林 > 2018.1.13
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.14		
复查意见	整改完成 复查人: 张mx 日期: 2018.01.15 		