

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCJL-55- 067

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.20	检查地点	大富村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运转正常.临时用电设备符合规范要求 项目部派专人对现场施工进行定期巡查.				
存在问题	1. 压块与组件间的间隙不符合要求 2. 支架安装后平面度达不到安装要求				
整改要求	1. 压块与组件间的间隙必须符合规范要求 2. 调整支架使平面度达到规范要求				
检查人	付mx 付		施工项目部 签收人/日期	熊品林 2018.1.20	
整改情况	已整改 整改负责人：熊品林 日期 2018.1.21				
复查意见	整改完毕 复查人：付mx 日期 2018.01.22 				