

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCJL-07-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.24	检查地点	大柏地村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运转正常,临时用设设符合规范要求 现场项目部派专人对施工进行定期检查				
存在问题	1. 施工人员未戴安全帽 2. 支架安装后平面度未达到要求				
整改要求	1. 施工人员进入现场必须正确配戴安全帽 2. 支架安装后的平面度必须符合要求				
检查人	张明成		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.24	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期 2018.1.25				
复查意见	整改完成 复查人: 张明成 日期 2018.01.26				

