

监理检查记录表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-42-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.29	检查地点	安全村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运转正常,临时用电设施符合要求. 项目部派专人对现场施工进行定期检查.				
存在问题	1. 螺栓未紧固 2. 螺栓缺少弹簧垫片 3.				
整改要求	1. 螺栓必须按规范要求紧固 2. 缺少垫片处要加垫垫片重新紧固				
检查人	张明成		施工项目部 签收人/日期	熊品林 2018.1.29	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊品林 日期: 2018.1.30				
复查意见	整改完成 复查人: 张明成 日期: 2018.01.30 				