

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJJK-ZHJL-JCJL-12-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.15	检查地点	寨下村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常，临时用电合理，施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 施工现场物料堆放较乱 2. 临时用电 ^电 电缆个别地方破损未做防护处理			
整改要求	1. 现场物料须堆放整齐且 ^能 不影响正常施工。 2. 临时用电电缆要随时检查，注意保护电缆 不能 破损处须及时做好防护处理工作。			
检查人	李云、张文博		施工项目部 签收人/日期	范琼 2018.3.15
整改情况	已整改 整改负责人：范琼 日期 2018.3.15			
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期 2018.3.17			

