

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCJL-09-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.26	检查地点	小岭村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	设备运转正常.临时用电设施符合规范要求 项目部派专人对现场施工进行定期检查			
存在问题	1. 基座表面有蜂窝 2. 支架安装平面度不符合要求			
整改要求	1. 对基座表面的蜂窝进行修补. 2. 调整支架.使平面度符合要求			
检查人	张 明 同		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.26
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.27			
复查意见	整改完成 复查人: 张明同 日期: 2018.01.28			

