

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCL-49-007

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.25	检查地点	山溪村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运转正常,临时用电设施符合规范要求 项目部派专人对施工现场进行定期检查				
存在问题	1. 现场组件摆放不规范 2. 压块螺栓未紧固				
整改要求	1. 现场的组件堆放要规范,以免造成损坏 2. 压块螺栓必须按照规范紧固				
检查人	张以成		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.25	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.26				
复查意见	整改完成 复查人: 张以成 日期: 2018.01.27				

