

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-51- 00 /

施工单位	抚州市中海建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.27	检查地点	山龙村光伏扶贫电站光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	设备运转正常,临时用电符合规范要求. 项目部派专人对现场施工进行定期检查.		
存在问题	施工人员未戴安全帽		
整改要求	进入施工现场必须正确配戴安全帽		
检查人	张mx 咸	施工项目部 签收人/日期	熊吉林 2018.1.27
整改情况	已整改 整改负责人: 熊吉林 日期 2018.1.28		
复查意见	整改完成 复查人: 张mx 咸 日期 2018.01.29		

