

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCJL-21-00/

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.15	检查地点	松山村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运行正常, 临用电规范, 项目部派专人对现场施工进行检查.				
存在问题	1. 屋面表面蜂窝. 2. 支架螺栓未紧固到位				
整改要求	1. 屋面表面蜂窝必须进行修补. 2. 支架螺栓必须按规范要求紧固				
检查人	张mx 同		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.15	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期 2018.1.16				
复查意见	整改完成 复查人: 张mx 同 日期 2018.01.17 				