

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-27- 061

施工单位	抚州市中海建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.12	检查地点	梅坑村光伏扶贫电站光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电规范,项目部安排专人对施工现场进行定期检查.		
存在问题	1. 支架立柱垂直度不符合要求 2. 压块未压实与组件间的间隙过大		
整改要求	1. 调整立柱,使垂直度达到规范要求 2. 压块必须压实与组件间的间隙必须符合要求		
检查人	张mx	施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.12
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.13		
复查意见	整改完成 复查人: 张mx 日期: 2018.01.14		

