

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-59-001

|           |                                                                                                                         |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 抚州市中海建设有限公司                                                                                                             | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.01.17                                                                                                              | 检查地点            | 武阳村光伏扶贫电站光伏区   |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                          |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 设备运行正常,临时用电符合规范要求,项目部派专人对现场施工进行定期检查.                                                                                    |                 |                |
| 存在问题      | 1. 螺栓紧固后外露的丝扣不符合规范要求<br>2. 施工进度慢                                                                                        |                 |                |
| 整改要求      | 1. 螺栓紧固后的外露部分必须达到规范要求<br>2. 加快施工进度,                                                                                     |                 |                |
| 检查人       | 张明成                                                                                                                     | 施工项目部<br>签收人/日期 | 熊志林 2018.1.17  |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.18                                                                                         |                 |                |
| 复查意见      | 整改完成<br>复查人: 张明成 日期: 2018.01.19<br> |                 |                |