

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJJK-ZHJL-JCH-26-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.24	检查地点	沿坝村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	设备运转正常.临时用电设施符合规范 项目部派人到现场进行定期检查.			
存在问题	1.施工人员未戴安全帽 2.支架安装后平角度达不到要求			
整改要求	1.施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽 2.支架安装后的平角度必须达到规范要求			
检查人	张明		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.24
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期 2018.1.25			
复查意见	整改完成 复查人: 张明 日期 2018.01.26			

