

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJJK-ZHJL-JCJL-19- 00/

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.09	检查地点	王屋村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	机械运转正常.临时用电规范 项目部安排专人对施工现场进行定期检查.				
存在问题	1. 基座表面有蜂窝 2 支架螺栓未紧到位				
整改要求	1. 基座表面的蜂窝必须进行修补. 2 支架螺栓必须紧到位				
检查人	张明 同		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.9	
整改情况	已整改 整改负责人：熊志林 日期 2018.1.10				
复查意见	整改完成 复查人：张明 日期 2018.01.11				

