

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-06-007

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.23	检查地点	瑞律村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运转正常,临时用电设施符合设计要求 项目部派对施工现场进行检查				
存在问题	1. 螺栓缺弹簧垫片 2. 螺栓未紧固				
整改要求	1. 缺少弹簧垫片的要加装垫片后重新紧固 2. 螺栓施工要规范,不得出现漏紧固的.				
检查人	张明成		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.23	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.24				
复查意见	整改完成 复查人: 张明成 日期: 2018.01.25 				