

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCJL-03-001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.30	检查地点	直坑村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运转正常,临时用电设施符合规范要求,安全防护措施到位.项目部派专人对施工现场进行检查.				
存在问题	1. 基座定位偏差过大 2. 现场有砌墙影响施工.				
整改要求	1. 基座位置偏差必须在可控范围内 2. 及时清理影响施工的砌墙				
检查人	张明成		施工项目部 签收人/日期	熊品林 2018.1.30	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊品林 日期 2018.1.31				
复查意见	整改完成 复查人: 张明成 日期 2018.2.01				

