

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-20-00/

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.19	检查地点	石岗村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备运转正常. 临时用电符合规范要求 项目部派多人对现场施工进行检查				
存在问题	施工人员未戴安全帽				
整改要求	进入施工现场必须佩戴安全帽				
检查人	张明		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.19	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.20				
复查意见	整改完毕 复查人: 张明 日期: 2018.01.21				

