

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号: RJKK-ZHJL-JCJL-29- 001

施工单位	抚州市中海建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.01.12	检查地点	石背村光伏扶贫电站光伏区		
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	设备正常,临时用电规范 项目部安排多人对现场施工进行检查.				
存在问题	1. 压块未压实 2. 立柱垂直度不符合规范要求				
整改要求	1. 压块必须压实 2. 立柱垂直度必须达到规范要求				
检查人	张mx		施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.12	
整改情况	已整改 整改负责人: 熊志林 日期: 2018.1.13				
复查意见	整改完成 复查人: 张mx 日期: 2018.01.14				

