

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

编号：RJKK-ZHJL-JCJL-15- 007

施工单位	抚州市中海建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.15	检查地点	福水村光伏扶贫电站光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	设备运行正常.临时用电规范.项目部派专人对现场施工进行定期检查.		
存在问题	1. 基座表面蜂窝过多.		
整改要求	基座表面蜂窝必须及时进行修补.		
检查人	张明成	施工项目部 签收人/日期	熊志林 2018.1.15
整改情况	已整改		
复查意见	整改完成.		

整改负责人：熊志林 日期 2018.1.16

复查人：张明成 2018.01.16

